



Raccords évacuation / Selle de réparation à 90° avec bouchon de visite

Références : SLV109



90°						
Références	Ø tube	Ø D	L	L1	Z	H
SLV109	100	90	25.5	30.5	53	186



■ FONCTION :

-Lorsque 'une canalisation est obstruée, il faut percer et déboucher au furet . La réparation est souvent faite à l'aide d'un tube coupé en deux . La selle de réparation avec bouchon de visite permet des nettoyages éventuels rapides et économiques.

■ DESCRIPTION :

- Diamètre100
- Composant : PVC gris

■ MISE EN OEUVRE :

- Tracer puis percer le tube
- Encoller le tube et la selle avant la mise en œuvre.

■ QUALITE - ENVIRONNEMENT :

ISO 9001
ISO 14001
BUREAU VERITAS
Certification



MARS 2015